

Base ULM Accès limité

Autorisation OBLIGATOIRE

LAT : **N 49 06 58**

LONG : **E 006 36 28**

ALT : **1320 ft**

Radio: **123.500**

PISTE(S)

QFU	Surface	Dimensions
07-25	dur	450x18
18-36	herbe	230x20

Piste préférentielle : **07**

Carburants
Oui sur demande

Gestionnaire terrain:
président
+33 6 85 32 58 64

Verticale terrain 2500' (1200'aal) puis intégration tours de pistes à 2000' (700'aal)
Utilisation simultanée des 2 pistes (sécantes) interdite
Tours de piste 07/25 côté Sud-Est
Tours de piste 18/36 côté Est.
survol des villages interdit Radio obligatoire



Gestionnaire : président

Contact : Nommer Gérard
Tél : +33 6 85 32 58 64 - +33 6 16 39 95 39
mail : gerardnommer@sfr.fr
Site : <http://bambiairclub.e-monsite.com/>

[Restauration à proximité, Hangar possible, Atelier ULM](#)

Observations : ATTENTION: Terrain situé sous la R163B et à proximité de la R45-N4 et R163C . PRUDENCE RECOMMANDEE. Rappel : R45-N4 : zone vol basse altitude grande vitesse RTBA Ochey-Information 130.675 ou 0383526446 ou AZBA SIA

Avitaillement UL91 et hangarage possibles avec préavis 24 h.

Piste 07/25 (en dur) en pente descendante en 25, piste 18/36 (en herbe) descendante en 18

RVF	Fréquence	Nature	Particularités
123.500	123.500	Radio	Radio obligatoire
118.000	118.000	Radio	Radio obligatoire
120.000	120.000	Radio	Radio obligatoire

- #### Consignes particulières
- Conditions d'utilisation de l'AD
- AD réservé aux ULM basés. Demande PPR
- AD situé sous zone réglementée R 163C (4000-14075), R 163B (8000-ASFC - 4000R-AMSL), Ochéy Information 130.675 ou 0383526446 à proximité RTBA R45N4 (8000-ASFC - 3800R-AMSL).
- Procédure et consignes particulières : verticale terrain 2500R (AMSL), puis intégration en tour de piste à 2000R. Utilisation dissimulée des 2 pistes interdite.
- Entretien : éviter le survol des zones forestières, attention aux vents rabattants possibles liés à la forêt.
- 1 - Situation : entre Zimming et Longvillers les St-Avoird (57 - Moselle)
 - 2-ATS: NIL
 - 3 -TPR de nuit: NIL
 - 4 -Équipement d'arrivées : Bambi Air Club
 - 5-ATA: DSAC Nord Est
 - 6-aéromoteur: ILL 91 disponible
 - 7 -Fait animalier : Occasionnel
 - 8 - Hangars pour séjour de passage : possible sur demande
 - 9 - Réparations : possible sur demande
 - 10 - gestionnaire : Bambi Air Club, <http://bambiairclub.e-monsite.com/>, gerardnommer@ulm.fr, Président : 06 85 32 58 64, chef pylône : 06.86.72.28.62
 - 11 - Restauration à proximité : Longvillers les St-Avoird, 2.5km

